Z1000-R1 Wiring Diagram